

点検箇所一覧表

学校	番号	路線名	箇所名・住所	点検箇所の状況・内容	対策内容	事業主体	進捗状況
当麻小学校	①	町道南5号道路	3条東3丁目と3条西4丁目間の当麻小学校南側の道路	学校や保育園への送迎者が多いが歩道が狭い	看板等で注意喚起を行う。	町 総務課 (交通安全協会)	合同点検
	②	道道140号 愛別当麻旭川線	道道1122号当麻比布線とのT字交差点(踏切横)	一時停止をしない車が多く、歩行者には危険	看板等で注意喚起を行う。	町 総務課 (交通安全協会)	合同点検
	③	町道3丁目道路	ハートフルタウンとニュータウン間の直線道路	両住宅地を行き来する人が多いが横断歩道がない	交差点にドット線を引く。	町 建設水道課	合同点検
	④	道道140号 愛別当麻旭川線	中学校南側の坂道直線道路	車通りも多くまた、見通しの良い道路で速度の速い車が多い	看板等で注意喚起を行う。	町 総務課 (交通安全協会)	合同点検

【合同点検メンバー】 北海道上川総合振興局旭川建設管理部事業課、旭川東警察署、当麻町PTA連合会、当麻小学校、町総務課、町建設水道課、町教育委員会教育課

当麻小学校通学路点検箇所①



○学校や保育園への送迎者が多いが歩道が狭い



① 当麻市街方向から見た現場



② 旭川方向から見た現場


【事業主体】

町 総務課 (交通安全協会)

<対策>

歩道は昔の1.5m幅となっている。歩道を広げられれば良いが、用地等の問題があり早期の対応は難しい。よって現状ではスピードダウン等、注意喚起のため看板等を設置し当面の間対策を行う。

当麻小学校通学路点検箇所図②



○一時停止をしない車が多く、歩行者には危険



① 旭川方向から見た現場



② 当麻市街から見た現場

【事業主体】

町 総務課（交通安全協会）

<対策>

道路の形状を変えるのは難しく、横断歩道の設置も厳しい。現状では歩行者注意の看板等を設置し対策を行う。一部低縁石部分があるためその幅を広げて歩行者が渡りやすくする対策も検討。

当麻小学校通学路点検箇所図③



○両住宅地を行き来する人が多いが横断歩道がない



① 当麻市街から見た現場



② 旭川方向から見た現場

【事業主体】

町 建設水道課

<対策>

横断歩道の設置については条件が整えば可能だが、現状使用人数がどのぐらいいるのか、また、現在造成中の住宅地があるため今は設置する場所の選定も難しい。将来的には横断歩道の設置を検討する可能性もあるが、現状は交差点にドット線を引き、車側への注意喚起で対策を行う。

当麻小学校通学路点検箇所図④



○車通りも多くまた見通しの良い道路で速度の速い車が多い



① 当麻山側から見た現場（坂道上側）



② 当麻市街から見た現場（坂道下側）

【事業主体】

町 総務課（交通安全協会）

<対策>

警察による速度取り締まりを行えば効果はあるが、以前行っていた際に学校から意見があり、また、近隣住民との兼ね合いもあり現在は行っていない、抑止は難しく、現状では注意喚起のため看板等を設置し対策を行う。